

滑县鸿达汽车租赁有限责任公司

车辆交接单

单位名称	滑县市场监督管理局	联系方式		车型	皮卡风骏 5
车牌号	豫 EF1D79 豫 EZ8T96 豫 EV2V88 豫 ENL025 豫 EY1E07 豫 EG8E06	车身颜色	白色	交车日期	2024 年 2 月 26 日

首先感谢您选择滑县鸿达汽车租赁有限责任公司，并恭喜您成为滑县鸿达汽车租赁有限责任公司的尊贵客户！请您根据车辆各项功能及操作，点交所有车辆文件，以下项目如无问题请您在相应的方框内打勾。

随车工具	☒ 钥匙 1 把 ☒ 故障警示牌	
车辆状况	1.车辆内外检查	
	☒ 油漆表面无刮痕 ☒ 车内干净，整洁，无脏物，无损坏 ☒ 蓄电池接头连接牢固	
	2.车辆各项功能确认	
	☒ 座椅调节正常 ☒ 方向盘调节正常 ☒ 后视镜调节正常 ☒ 电动门窗操作正常	
	☒ 儿童安全锁 ☒ 空调/音响使用正常 ☒ 前后车灯使用正常 ☒ 仪表灯显示正常	
	☒ 轮胎气压正常 ☒ 泊车雷达使用正常 ☒ 天窗使用正常 ☒ 防盗装置 ☒ 刹车转向使用正常	
	☒ 燃油车 ☒ 仪表盘油量表显示正常	
	燃油加注量 ☒ 不少于 5L	
	☐ 混动车 ☐ 仪表盘油量表显示正常 ☐ 仪表盘电量显示大于 70%	
	燃油加注量 ☐ 不少于 5L	
	☐ 纯电车 ☐ 仪表盘电量显示大于 90%	
	☐ 其它文件(请注明):	
	车辆文件	1.证件点交
		☒ 车辆行驶证 ☒ 保险单/发票/保险卡
2.温馨服务		
☒ 用车注意事项 ☒ 油/水添加及汽油种类的告知		
	☐ 新能源车辆：作为一种能量储存设备，电池受温度影响是化学反应的固有特性。低温环境下，动力电池电极材料的活性降低，电池存放电量会随之下降；当温度恢复到常温时，电池存放电量会随之恢复到正常状态，车辆续航里程也会恢复正常。同时，冬季长时间使用暖风，消耗电量较大，会影响到车辆的续航里程。	
	☒ 其他 反光背心 1 个、备胎 1 个、备用工具 1 套、随车座套/脚垫 1 套	
使用单位：滑县市场监督管理局 (盖章)	滑县鸿达汽车租赁有限责任公司 (盖章)	
经办人：杨贵理 雷志刚 余红	经办人：王利	
日期：2024 年 2 月 26 日	日期：2024 年 2 月 26 日	
注：本表填写后，由使用单位和滑县鸿达汽车租赁有限责任公司盖章确认，各执一份。		

滑县鸿达汽车租赁有限责任公司

车辆交接单

单位名称	滑县市场监督管理局	联系方式		车型	皮卡风骏 5
车牌号	豫 E27K29 豫 EL7G80 豫 EC1X27 豫 E15X01 豫 ENK791 豫 EW8Z65	车身颜色	白色	交车日期	2024 年 2 月 26 日

首先感谢您选择滑县鸿达汽车租赁有限责任公司，并恭喜您成为滑县鸿达汽车租赁有限责任公司的尊贵客户！请您根据车辆各项功能及操作，点交所有车辆文件，以下项目如无问题请您在相应的方框内打勾。

随车工具	☒ 钥匙 1 把 ☒ 故障警示牌
车辆状况	1. 车辆内外检查
	☒ 油漆表面无刮痕 ☒ 车内干净，整洁，无脏物，无损坏 ☒ 蓄电池接头连接牢固
	2. 车辆各项功能确认
	☒ 座椅调节正常 ☒ 方向盘调节正常 ☒ 后视镜调节正常 ☒ 电动门窗操作正常
	☒ 儿童安全锁 ☒ 空调/音响使用正常 ☒ 前后车灯使用正常 ☒ 仪表灯显示正常
	☒ 轮胎气压正常 ☒ 泊车雷达使用正常 ☒ 天窗使用正常 ☒ 防盗装置 ☒ 刹车转向使用正常
	☒ 燃油车 ☒ 仪表盘油量表显示正常
	燃油加注量 ☒ 不少于 5L
	☐ 混动车 ☐ 仪表盘油量表显示正常 ☐ 仪表盘电量显示大于 70%
	燃油加注量 ☐ 不少于 5L
	☐ 纯电车 ☐ 仪表盘电量显示大于 90%
	☐ 其它文件(请注明):
车辆文件	1. 证件点交
	☒ 车辆行驶证 ☒ 保险单/发票/保险卡
	2. 温馨服务
	☒ 用车注意事项 ☒ 油/水添加及汽油种类的告知
☐ 新能源车辆：作为一种能量储存设备，电池受温度影响是化学反应的固有特性。低温环境下，动力电池电极材料的活性降低，电池存放电量会随之下降；当温度恢复到常温时，电池存放电量会随之恢复到正常状态，车辆续航里程也会恢复正常。同时，冬季长时间使用暖风，消耗电量较大，会影响到车辆的续航里程。	
其他	☒ 反光背心 1 个、备胎 1 个、备用工具 1 套、随车座套/脚垫 1 套

使用单位：滑县市场监督管理局（盖章）	滑县鸿达汽车租赁有限责任公司（盖章）
经办人：杨贵理 雷志刚 余红	经办人：王利
日期：2024 年 2 月 26 日	日期：2024 年 2 月 26 日

注：本表填写后，由使用单位和滑县鸿达汽车租赁有限责任公司盖章确认，各执一份。

滑县鸿达汽车租赁有限责任公司

车辆交接单

单位名称	滑县市场监督管理局	联系方式		车型	皮卡风骏 5
车牌号	豫 EQG101 豫 EV2K70 豫 ENG070 豫 EZ9F26 豫 EX9T15 豫 ENJ720	车身颜色	白色	交车日期	2024 年 2 月 26 日

首先感谢您选择滑县鸿达汽车租赁有限责任公司，并恭喜您成为滑县鸿达汽车租赁有限责任公司的尊贵客户！请您根据车辆各项功能及操作，点交所有车辆文件，以下项目如无问题请您在相应的方框内打勾。

随车工具	☒ 钥匙 1 把 ☒ 故障警示牌
车辆状况	1.车辆内外检查
	☒ 油漆表面无刮痕 ☒ 车内干净，整洁，无脏物，无损坏 ☒ 蓄电池接头连接牢固
	2.车辆各项功能确认
	☒ 座椅调节正常 ☒ 方向盘调节正常 ☒ 后视镜调节正常 ☒ 电动门窗操作正常
	☒ 儿童安全锁 ☒ 空调/音响使用正常 ☒ 前后车灯使用正常 ☒ 仪表灯显示正常
	☒ 轮胎气压正常 ☒ 泊车雷达使用正常 ☒ 天窗使用正常 ☒ 防盗装置 ☒ 刹车转向使用正常
	☒ 燃油车 ☒ 仪表盘油量表显示正常
	燃油加注量 ☒ 不少于 5L
	☐ 混动车 ☐ 仪表盘油量表显示正常 ☐ 仪表盘电量显示大于 70%
	燃油加注量 ☐ 不少于 5L
	☐ 纯电车 ☐ 仪表盘电量显示大于 90%
	☐ 其它文件(请注明):
车辆文件	1.证件点交
	☒ 车辆行驶证 ☒ 保险单/发票/保险卡
	2.温馨服务
	☒ 用车注意事项 ☒ 油/水添加及汽油种类的告知
☐ 新能源车辆：作为一种能量储存设备，电池受温度影响是化学反应的固有特性。低温环境下，动力电池电极材料的活性降低，电池存放电量会随之下降；当温度恢复到常温时，电池存放电量会随之恢复到正常状态，车辆续航里程也会恢复正常。同时，冬季长时间使用暖风，消耗电量较大，会影响到车辆的续航里程。	
☒ 其他	反光背心 1 个、备胎 1 个、备用工具 1 套、随车座套/脚垫 1 套

使用单位：滑县市场监督管理局 (盖章)

经办人：

日期：2024 年 2 月 26 日

滑县鸿达汽车租赁有限责任公司

(盖章)

经办人：

日期：2024 年 2 月 26 日

注：本表填写后，由使用单位和滑县鸿达汽车租赁有限责任公司盖章确认，各执一份。

滑县鸿达汽车租赁有限责任公司

车辆交接单

单位名称	滑县市场监督管理局	联系方式		车型	皮卡风骏 5
车牌号	豫 EAT102 豫 EN7B27 豫 EF9Q65 豫 ENG265 豫 EN7H16 豫 ENK732	车身颜色	白色	交车日期	2024 年 2 月 26 日

首先感谢您选择滑县鸿达汽车租赁有限责任公司，并恭喜您成为滑县鸿达汽车租赁有限责任公司的尊贵客户！请您根据车辆各项功能及操作，点交所有车辆文件，以下项目如无问题请您在相应的方框内打勾。

随车工具	☒ 钥匙 1 把 ☒ 故障警示牌
车辆状况	1. 车辆内外检查
	☒ 油漆表面无刮痕 ☒ 车内干净，整洁，无脏物，无损坏 ☒ 蓄电池接头连接牢固
	2. 车辆各项功能确认
	☒ 座椅调节正常 ☒ 方向盘调节正常 ☒ 后视镜调节正常 ☒ 电动门窗操作正常
	☒ 儿童安全锁 ☒ 空调/音响使用正常 ☒ 前后车灯使用正常 ☒ 仪表灯显示正常
	☒ 轮胎气压正常 ☒ 泊车雷达使用正常 ☒ 天窗使用正常 ☒ 防盗装置 ☒ 刹车转向使用正常
	☒ 燃油车 ☒ 仪表盘油量表显示正常
	燃油加注量 ☒ 不少于 5L
	☐ 混动车 ☐ 仪表盘油量表显示正常 ☐ 仪表盘电量显示大于 70%
	燃油加注量 ☐ 不少于 5L
	☐ 纯电车 ☐ 仪表盘电量显示大于 90%
	☐ 其它文件(请注明):
车辆文件	1. 证件点交
	☒ 车辆行驶证 ☒ 保险单/发票/保险卡
	2. 温馨服务
	☒ 用车注意事项 ☒ 油/水添加及汽油种类的告知
☐ 新能源车辆：作为一种能量储存设备，电池受温度影响是化学反应的固有特性。低温环境下，动力电池电极材料的活性降低，电池存放电量会随之下降；当温度恢复到常温时，电池存放电量会随之恢复到正常状态，车辆续航里程也会恢复正常。同时，冬季长时间使用暖风，消耗电量较大，会影响到车辆的续航里程。	
☒ 其他	反光背心 1 个、备胎 1 个、备用工具 1 套、随车座套/脚垫 1 套

使用单位：滑县市场监督管理局 (盖章)

经办人：

日期：2024 年 2 月 26 日

滑县鸿达汽车租赁有限责任公司

(盖章)

经办人：

日期：2024 年 2 月 26 日

注：本表填写后，由使用单位和滑县鸿达汽车租赁有限责任公司盖章确认，各执一份。

滑县鸿达汽车租赁有限责任公司

车辆交接单

单位名称	滑县市场监督管理局	联系方式		车型	皮卡风骏 5
车牌号	豫 ECR761 豫 EA0E72	车身颜色	白色	交车日期	2024 年 2 月 26 日

首先感谢您选择滑县鸿达汽车租赁有限责任公司，并恭喜您成为滑县鸿达汽车租赁有限责任公司的尊贵客户！请您根据车辆各项功能及操作，点交所有车辆文件，以下项目如无问题请您在相应的方框内打勾。

随车工具	☒ 钥匙 1 把	☒ 故障警示牌
车辆状况	1. 车辆内外检查	
	☒ 油漆表面无刮痕	☒ 车内干净，整洁，无脏物，无损坏
	☒ 蓄电池接头连接牢固	
	2. 车辆各项功能确认	
	☒ 座椅调节正常	☒ 方向盘调节正常
	☒ 后视镜调节正常	☒ 电动门窗操作正常
	☒ 儿童安全锁	☒ 空调/音响使用正常
	☒ 前后车灯使用正常	☒ 仪表灯显示正常
	☒ 轮胎气压正常	☒ 泊车雷达使用正常
	☒ 天窗使用正常	☒ 防盗装置
	☒ 刹车转向使用正常	
	☒ 燃油车	☒ 仪表盘油量显示正常
	燃油加注量	☒ 不少于 5L
☐ 混动车	☐ 仪表盘油量显示正常	
燃油加注量	☐ 不少于 5L	
☐ 纯电车	☐ 仪表盘电量显示大于 90%	
☐ 其它文件(请注明):		
车辆文件	1. 证件点交	
	☒ 车辆行驶证	☒ 保险单/发票/保险卡
	2. 温馨服务	
	☒ 用车注意事项	☒ 油/水添加及汽油种类的告知
☐ 新能源车辆：作为一种能量储存设备，电池受温度影响是化学反应的固有特性。低温环境下，动力电池电极材料的活性降低，电池存放电量会随之下降；当温度恢复到常温时，电池存放电量会随之恢复到正常状态，车辆续航里程也会恢复正常。同时，冬季长时间使用暖风，消耗电量较大，会影响到车辆的续航里程。		
☒ 其他	反光背心 1 个、备胎 1 个、备用工具 1 套、随车座套/脚垫 1 套	

使用单位：滑县市场监督管理局 (盖章)

经办人：

日期：2024 年 2 月 26 日

滑县鸿达汽车租赁有限责任公司

(盖章)

经办人：

日期：2024 年 2 月 26 日

注：本表填写后，由使用单位和滑县鸿达汽车租赁有限责任公司盖章确认，各执一份。

滑县鸿达汽车租赁有限责任公司

车辆交接单

单位名称	滑县市场监督管理局	联系方式		车型	传祺 M6
车牌号	豫 E80H22 豫 EH6V82	车身颜色	白色	交车日期	2024 年 2 月 26 日

首先感谢您选择滑县鸿达汽车租赁有限责任公司，并恭喜您成为滑县鸿达汽车租赁有限责任公司的尊贵客户！请您根据车辆各项功能及操作，点交所有车辆文件，以下项目如无问题请您在相应的方框内打勾。

随车工具	☒ 钥匙 1 把	☒ 故障警示牌
------	--	---

车辆状况	1.车辆内外检查				
	☒ 油漆表面无刮痕		☒ 车内干净，整洁，无脏物，无损坏		☒ 蓄电池接头连接牢固
	2.车辆各项功能确认				
	☒ 座椅调节正常		☒ 方向盘调节正常		☒ 后视镜调节正常
	☒ 电动门窗操作正常				
	☒ 儿童安全锁		☒ 空调/音响使用正常		☒ 前后车灯使用正常
	☒ 仪表灯显示正常				
	☒ 轮胎气压正常		☒ 泊车雷达使用正常		☒ 天窗使用正常
	☒ 防盗装置		☒ 刹车转向使用正常		
	☒ 燃油车		☒ 仪表盘油量表显示正常		
	燃油加注量		☒ 不少于 5L		
	☐ 混动车		☐ 仪表盘油量表显示正常		☐ 仪表盘电量显示大于 70%
燃油加注量		☐ 不少于 5L			
☐ 纯电车		☐ 仪表盘电量显示大于 90%			
☐ 其它文件(请注明):					

车辆文件	1.证件点交	
	☒ 车辆行驶证	☒ 保险单/发票/保险卡
	2.温馨服务	
	☒ 用车注意事项	☒ 油/水添加及汽油种类的告知
	☐ 新能源车辆：作为一种能量储存设备，电池受温度影响是化学反应的固有特性。低温环境下，动力电池电极材料的活性降低，电池存放电量会随之下降；当温度恢复到常温时，电池存放电量会随之恢复到正常状态，车辆续航里程也会恢复正常。同时，冬季长时间使用暖风，消耗电量较大，会影响到车辆的续航里程。	

	☒ 其他 反光背心 1 个、备胎 1 个、备用工具 1 套、随车座套/脚垫 1 套
--	--

使用单位：滑县市场监督管理局（盖章）

经办人：

日期：2024 年 2 月 26 日

滑县鸿达汽车租赁有限责任公司

（盖章）

经办人：

日期：2024 年 2 月 26 日

注：本表填写后，由使用单位和滑县鸿达汽车租赁有限责任公司盖章确认，各执一份。